

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-64

Side : 1 av 3

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013

Utgave : 2

Enhet: IAKH

Dato: 13.12.2018

Verneområde: Blindernveien 11

Kartleggingssted: Blindernveien 11

Leder: Tor Egil Førland

Andre deltakere (navn og stilling):

Verneombud: Mari Eidstuen

Administrativ leder Katrine Randin, avdelingsleder Harald Schmedling, Inger Siri Haugom (Statsbygg). Ingen representant for studentene møtte.

Formøte:

Formøtet ble holdt 3. desember 2018. Med på møtet var instituttleder Tor Egil Førland, administrativ leder Katrine Randin, avdelingsleder Harald Schmedling og verneombud Mari Eidstuen.

På møtet ble det besluttet at fokus skulle være brannvern (inkluder rømningsveier) og forholdene i underetasjen.

Informasjon om befarings ble sendt ut til ansatte og studentutvalg i forkant med oppfordring til å spille inn saker. Studentrepresentanten fra fagutvalget på arkeologi ble også invitert til befaringsen. Et forhold omkring manglende brannslukkingsapparat/pulverapparat i laboratoriet ble meldt inn på forhånd.

Befaring fant sted 13.12.2018.

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-64

Side : 2 av 3

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013

Utgave : 2

Befaring og tiltaksplan:

Oppdatert 13.12.2018

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
Avfall, farlig avfall	Mangler rutiner for farlig avfall fra lab. Bestilling av beholdere og utforming av rutiner er under arbeid.	31.1.2018	Pedersen	Uavklart
Brannvern, slukking, rømming	Rømningsvei for studentene fra lesesal 1.49 må skje gjennom vindu korridor 1.05. Dette vinduet er sperret, haspe mangler, merking mangler. Plan for rømningsveier for lesesal 1.49 og kontorene langs korridor 1.05 må gjennomgås/oppdateres hvis vindu i enden av korridor skal kunne brukes som rømningsvei. Laboratoriet (1.33) mangler pulverapparat.		Statsbygg	Meldt inn til Statsbygg
Ergonomi, arbeidsstilling, løft	Stolene på lesesal 1.49 og PC-stue U47 er overmodne for utskiftning de er gamle, slitte og til dels farlige fordi ryggstøtten gir etter på noe av dem.		Schmedling Storrud	Under bestilling
Førstehjelpsutstyr, verneutstyr				OK
Kjemikalier, stoffkartotek	Mangler rutiner for lab.	31.12.2017	Cannell Pedersen	Må følges opp
Biologiske faktorer og GMO	Ingen forekomster i BV11			
Lokaler, pauserom, lager, toalett	Ingen kommentarer			

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-64

Side : 3 av 3

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013

Utgave : 2

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
Luft og temperatur	Luftkvaliteten i seminarrommene, PC-stue og på kontorene er dårlig Ventilasjonsanlegget avgir mye støy på administrasjonskontorene U11 til U14 (se også støy).	Click here to enter a date	Statsbygg	Meldt inn til Statsbygg. Ventilasjonsanlegg rengjøres regelmessig.
Renhold, orden, støv	Ingen merknader			OK
Støy - 1	Ventilasjonsanlegget støyer på kontorene U11 til U14 med en lavfrekvent brumming.	Click here to enter a date	Statsbygg	Ventilasjonsanlegg er rensset men har ikke ført til mindre støy.
Støy - 2	Støy fra gammel termostat på PC-stue (u47)	31.01.2019	Statsbygg	Meldt inn