

**Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde**

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  
2012/11454-64

Side : 1 av 4

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013

Utgave : 2

**Enhet:** IAKH

**Dato:** 06.11.2017

**Verneområde:** Blindernveien 11

**Kartleggingssted:** Blindernveien 11

**Leder:** Tor Egil Førland

**Andre deltakere (navn og stilling):**

**Verneombud:** Mari Eidstuen

administrativ leder Katrine Randing  
avdelingsleder Harald Schmedling  
studentrepresentant Kathrine Wehmer

**Formøte:**

Formøtet ble holdt 17. oktober 2017. Med på møtet var instituttleder Tor Egil Førland, administrativ leder Katrine Randin, avdelingsleder Harald Schmedling og verneombud Mari Eidstuen.

På møtet ble det besluttet at studentenes læringsmiljø skulle inkluderes.

Informasjon om befaring ble sendt ut til ansatte og studentutvalg i forkant med oppfordring til å spille inn saker. Studentrepresentanten fra LAMU ble også invitert til befaringen.

Befaring fant sted 6.11.2017.

**Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde**

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  
2012/11454-64

Side : 2 av 4

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013

Utgave : 2

**Befaring og tiltaksplan:**

Oppdatert 6.11.2017

<b>Sjekkliste</b>	<b>Kommentarer / tiltak</b>	<b>Tidsfrist</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Status</b>
Avfall, farlig avfall	Mangler rutiner for farlig avfall fra lab. Bestilling av beholdere og utforming av rutiner er under arbeid.	31.01.2018	Pedersen	Uavklart
Brannvern, slukking, rømming	Rømningsvei for studentene fra lesesal 1.49 må skje gjennom vindu korridor 1.05. Dette vinduet er sperret, haspe mangler, merking mangler. Rømningsvei for ansatte i underetasjen, via gang U25 og rom U19 er delvis sperret pga pågående oppussingsarbeid.	31.12.2017	Statsbygg/ Schmedling	Meldes inn til Statsbygg
Ergonomi, arbeidsstilling, løft	Stolene på lesesal 1.49 og PC-stue U47 er overmodne for utskiftning de er gamle, slitte og til dels farlige fordi ryggstøtten gir etter på noe av dem.		Randin	Under arbeid  Deler av stolene skiftes ut om kort tid.
Førstehjelpsutstyr, verneutstyr				OK
Kjemikalier, stoffkartotek	Mangler rutiner for lab.	31.12.2017	Schmedling/ Pedersen	Uavklart
Biologiske faktorer og GMO	Ingen forekomster i BV11			
Strålekilder	Mangler rutiner for bruk av røntgenapparat.	31.12.2017	Schmedling/ Pedersen	Gjennomført. Obligatorisk kurs før utstyret brukes.
Lokaler, pauserom, lager, toalett				

**Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde**

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  
2012/11454-64

Side : 3 av 4

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013

Utgave : 2

<b>Sjekkliste</b>	<b>Kommentarer / tiltak</b>	<b>Tidsfrist</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Status</b>
Luft og temperatur	Luftkvaliteten i seminarrommene, PC-stue og på kontorene er dårlig  Ventilasjonsanlegget avgir mye støy på administrasjonskontorene U11 til U14 (se også støy).	31.12.2017	Statsbygg	Meldt inn til Statsbygg.  Ventilasjonsanlegg rengjøres i ukene 44/45
Lysforhold	Belysning på PC-stue (studentenes datarom U47) utilstrekkelig  Belysning på seminarrom 1 og 2 anses som tilfredsstillende i om bruk av prosjektor i undervisning.	31.12.2017	Statsbygg	Statsbygg har lovet utskiftning til LED-lys
Renhold, orden, støv	Ingen merknader			OK
Støy - 1	Ventilasjonsanlegget støyer på kontorene U11 til U14 med en lavfrekvent brumming.	30.12.2017	Schmedling/ Statsbygg	Ventilasjonsanlegg renses nå, vil muligens føre til mindre støy.
Støy - 2	Støy fra boks ifm ventilasjonsanlegget inne på lille lesesal 1.50.	30.12.2017	Schmedling/ Statsbygg	Meldt inn
Støy - 3	Støy fra gammel termostat på PC-stue (u47)	30.12.2017	Schmedling/ Statsbygg	Meldt inn
Tilgjengelighet funksjonshemmede	Trappefri adkomst til 1. etasje via personalinngang mangler.	31.12.2018	Statsbygg	Ny universelt utformet adkomst ved personalinngang i 1. etasje skal bygges i vinter

**Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde**

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:  
2012/11454-64

Side : 4 av 4

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013

Utgave : 2

<b>Sjekkliste</b>	<b>Kommentarer / tiltak</b>	<b>Tidsfrist</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Status</b>
Tilgjengelighet for øvrig	Dørene inn til PC-stue (U47) og seminarrommene 1 og 2 (U45 og U46)) er tunge, flere har problemer med å åpne dem	31.12.2018	Schmedling/ Statsbygg	Meldt inn til Statsbygg. Dørene skal skiftes ut neste år i henhold til krav om universell utforming